Características Técnicas Removing Lagartija PET

1. Descripción del producto

Removing Lagartija es un soporte de impresión de alta calidad con adhesión por microventosas, sin burbujas y respetuoso con el medio ambiente, con la tecnología patentada de SCITOP. Es ideal para aplicaciones de interior a corto y largo plazo. Indicado para promocionar ventas estacionales, ferias comerciales, carteles de oficina, señalización, etc.
Puede aplicarse fácilmente en la mayoría de las superficies limpias y lisas. No deja absolutamente ningún residuo cuando se retira, incluso después de un período de aplicación largo.

2. Información General

- 115µm Blanco /140µm Transparente
- Película de PET
- Impresión compatible: UV Digital / Solvente / Eco Solvente / Látex

3. Espesor y Rangos

· Espesor de la película:	115±7 µm
· Espesor total:	155±9 µm
· Peso de la película:	150±9 gsm
· Peso total:	205±12 gsm
·180° Resistencia al pelado:	2～10g/25mm
· Elongación a la rotura:	>80%
· Apariencia:	Blanco / Transparente
· Temperatura de trabajo:	-30°C to 130°C
· Estabilidad dimensional:	≦0.1 in
· Duración:	Dos Años

4. Características

- Sin electricidad estática, sin pegamento tradicional.
- Antiburbuja, fácil y rápido de instalar.
- No deja residuos en la superficie de aplicación.
- Reposicionable y reutilizable.
- Se puede instalar fácilmente en la mayoría de superficies limpias y lisas.

5. Ventajas y Beneficios

- Muy fácil y rápido de instalar.
- Muy fácil y rápido de quitar.
- Ningún residuo en absoluto incluso después de un periodo largo de aplicación. No es necesario limpiar la superficie después de retirar el material.
- Ahorro de tiempo.

6. Aplicación y Mantenimiento

- Aplicación interior.
- Aplicación a corto plazo, como ventas al por menor estacionales, ferias comerciales,…etc.
- Aplicación a largo plazo como carteles de oficina, señalización,…etc.
- Adecuado para la mayoría de las superficies limpias y lisas, tales como: vidrio, metal,…etc.
- El área de aplicación debe estar limpia y libre de suciedad.
- Almacenar a temperaturas de 10 ~ 25 °C y 50% de humedad relativa.
- Le recomendamos que siempre guarde este producto en su embalaje original.

7. Precauciones

- No se recomienda para uso en exteriores.
- Para optimizar los resultados de impresión, es necesario configurar la impresora para obtener la máxima calidad de impresión.
- Evite que el aceite y la suciedad de las manos contaminen la superficie en la que se va a aplicar el material.
- Mantenga la película plana durante la aplicación, el pliegue y el curado afectarán la persistencia de la adhesión.
- Debido a la aplicación de diferentes superficies y el medio ambiente, no podemos garantizar que el material funcionará en todas las condiciones. Por favor, pruebe siempre en la aplicación de la superficie antes del uso a gran escala.

Toda la información técnica y los datos antes mencionados se proporcionan en base a nuestra experiencia práctica y conocimientos. Se ofrecen de buena fe, pero sin garantía, ya que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, no podemos proporcionar ninguna garantía, expresa o implícita. Recomendamos que el posible usuario determine la idoneidad de nuestros materiales y sugerencias antes de adoptarlos para su venta a escala comercial. El usuario es responsable de determinar si el producto es apto para un propósito particular y adecuado para el método de aplicación del usuario.